



RUINY KAPLICY LORETAŃSKIEJ W SKRZEBOWEJ


ZAKRES PRAC NAPRAWCZYCH PLANOWANY NA 2014 ROK



Ilustracja 1: ściana południowa



Ilustracja 2: Ściana północna



Ilustracja 3: Ściana zachodnia